


COMUNE DI PONSO (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2014

| | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| DATA FOTO Ottobre 2013 | UBICAZIONE Via Vittorio | DESTINAZIONE D'USO Residenza - commercio | RILEVAMENTO EDIFICIO ART. 7 NTO | GRADO DI PROTEZIONE 4 | SCHEDA N° 36 |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|



DESCRIZIONE
edificio in linea della quinta urbana, parzialmente storicizzata con elementi decorativi estranei al contesto storico (forometria)
Grado di protezione 4



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|--------------------|-----------------------|----------|----------------|
| Prima del 1800 | Dal 1801 Al 1900 | Dal 1901 Al 1945 | Dal 1946 Al 1961 | Dal 1962 Al 1971 | Oltre il 1971 | CONSERV. | TRASFORM INVOLUCRO | RISTRUTTUR. TRASFORM. | AMPLIATO | NUOVO EDIFICIO |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|--------------------|-----------------------|----------|----------------|

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------------|
| Muri | PIETRA | MATTONI | MISTO | LEGNO | INTONACO | TRAMEZZO CANNE | ALTRO | | I Condizioni | BUONE | MEDIE | CATTIVE | RUDERE |
| Camino | ESTERNO | INTERNO | ALLARGATO IN BASSO SU LATO | ALLARGATO IN BASSO SU FRONTE | PENSILE | A TORRETTA | ASSENTE | | L Nucleo rurale | OMOGENEO | NON OMOGENEO | | |
| Tetto | A CAPANNA TRASVERSALE | A CAPANNA LONGITUDINALE | A 4 FALDE | A PADIGLIONE | A DOPPIA CAPANNA | A UNA FALDA | FALDE SFALSATE | PIANO | CON TIMPANI | M Finestre (ante) | SEMPLICE | DOPPIA | TRIPLA |
| Copertura | COPPI | TEGOLE | ONDULATI | | H Comicione | SAGOMATA | A DENTE DI SEGA | A SQUADRO | A DENTALI | INCLINATA | PIANA | SOLAIO SPORGENTE | COPPI SPORGENTI |
| tipologia fabbricato | SINGOLO | DOPPIO | A SCHIERA | AFFIANCATO | CORPI ADDOSSATI | CON VETRATE | BARCO STACCATO | BARCO ANNESSO | CON BARCO ADDOSSATO | PORTICO A TESA | CON TORRE | ALTRO | |
| Piani | UNO | DUE | TRE | PIU' DI TRE | | G Ingresso | INGRESSO A PIANO TERRA ESTERNO | SCALA ESTERNA | INGRESSO A PIANO TERRA INTERNO | ALTRO | | | |

