



COMUNE DI PONSO (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2014

DATA FOTO Ottobre 2013	UBICAZIONE Via Chiesa di Bresega	DESTINAZIONE D'USO Annesso - accessorio	RILEVAMENTO EDIFICIO ART. 7 NTO	GRADO DI PROTEZIONE <b>5</b>	SCHEDA N° <b>5</b>
---------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------



DESCRIZIONE: fabbricato minore in precarie condizioni e presenza di elementi incongrui.  
Grado di protezione 5



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	--------------------	-----------------------	----------	----------------

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Muri	PIETRA	MATTONI	MISTO	LEGNO	INTONACO	TRAMEZZO CANNE	ALTRO		I	Condizioni	BUONE	MEDIE	CATTIVE	RUDERE
Camino	ESTERNO	INTERNO	ALLARGATO IN BASSO SU LATO	ALLARGATO IN BASSO SU FRONTE	PENSILE	A TORRETTA	ASSENTE		L	Nucleo rurale	OMOGENEO	NON OMOGENEO		
Tetto	A CAPANNA TRASVERSALE	A CAPANNA LONGITUDINALE	A 4 FALDE	A PADIGLIONE	A DOPPIA CAPANNA	A UNA FALDA	FALDE SFALDATE	PIANO	CON TIMPANI	M	Finestre (ante)	SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLA
Copertura	COPPI	TEGOLE	ONDULATI		H	Comicione	SAGOMATA	A DENTE DI SEGA	A SQUADRO	A DENTALI	INCLINATA	PIANA	SOLAI SPORGENTE	COPPI SPORGENTI
tipologia fabbricato	SINGOLO	DOPPIO	A SCHIERA	AFFIANCATO	CORPI ADDOSSATI	CON VETRATE	BARCO STACCATO	BARCO ANNESSO	CON BARCO ADDOSSATO	PORTICO A TESA	CON TORRE	ALTRO		
Piani	UNO	DUE	TRE	PIU' DI TRE		G	Ingresso	INGRESSO A PIANO TERRA ESTERNO	SCALA ESTERNA	INGRESSO A PIANO TERRA INTERNO	ALTRO			

